HK9301 多功能抗混滤波放大器

使用说明书

秦皇岛市恒科科技有限公司

一、概述

随着振动测试技术的飞速发展,迫切需要对传统的测试仪表进行改进。多功能抗混滤波放大器就是应这种要求而研制的,它集电荷、电压信号放大、积分与抗混迭滤波处理于一身,实现了测试仪器的小巧、实用,为现场测试提供了极大的方便。

- 二、特点
- 1、多功能;
- 2、宽增益;
- 3、低下限;
- 4、带外高衰减斜率:
- 5、低噪声;
- 6、交、直流两种供电方式;
- 三、主要技术指标
- 1、增益: 总增益 $K=K_1 \times K_2$

$$K_1=2$$
 , 5 , 10

电压输入时 $K_2=10^{-2}$, 10^{-1} , 1 , 10 , 10^2 , 10^3

电荷输入时 $K_2=10^{-2}$, 10^{-1} , 1, 10, 10^2 , 2×10^2

- 2、低通截止频率: 0.2、0.4、1、2、4、10、20、40、100、200、400、1K、2K、4K、10K、20KHz±5%(-1dB,-120dB/oct.)
- 3、高通: 电压输入时 DC、0.1Hz(-3 ± 1dB,6dB/oct.) 电荷输入时 0.1Hz(-3 ± 1dB,6dB/oct.)
- 4、通带内不平坦度:<0.15dB

5、频率范围: 电压输入 增益 K_2 10^2 时,DC-20KHz 增益 $K_2 = 10^3$ 时,DC-1KHz

电荷输入 0.1Hz-20KHz

6、不确定度:线性时 2%、积分时 3%

7、积分特性:

积分 : 低频截止点频率 0.1Hz, 积分点频率 0.16Hz

积分 : 低频截止点频率 1Hz,积分点频率 1.6 Hz

积分 : 低频截止点频率 10Hz, 积分点频率 16Hz

8、最大输入电压: ±100V(0-P)

9、最大输入电荷: ± 2.5 × 10⁵PC (0-P)

10、电压输入阻抗: > 100K

11、最大输出电压: ±5V(0-P)

12、输出阻抗: <1

13、过荷阈值: ±5V(0-P)

14、噪声:电压输入 (总增益于 10⁴): 50mv(0-P)

电荷输入(总增益于2×10³):40mv(RMS)

15、重量: 2Kg+ n× 0.2Kg 其中, n 为通道数

16、外形尺寸:(90+n×L₀)×120×260mm³(宽×高×深)

其中, n 为通道数; L_0 为单通道宽度, n 6时, $L_0=30$ mm

n > 6 时, $L_0 = 22.5$ mm

17、功耗:1W+n×0.5W;n 为通道数

18、电源:交流 AC 220V ± 10% , 50 ± 1Hz

直流 DC 9-12V, - (9-12) V

四、仪器功能介绍

1、仪器前面板(如图1)

低通状态指示灯:指示低通截止频率

低通状态选择键:分上行、下行两键

工作、调零状态选择键及指示灯:

调零状态只有在功能选择开关置"电压、DC"时才有效

滤波、直通状态选择键及指示灯:

直通状态受增益开关及功能选择开关控制;

连续按压低通状态上行或下行键超过3秒钟可以锁定以上四键,反 之可以解除对以上四键的锁定;在锁定状态时,低通状态指示灯进入闪 烁状态;另外,以上四键还具有记忆功能即每次开机均进入上次关机状 态

通道调零端子:调整此端子可以调整仪器输出零点,该端子只有在功能选择开关置"电压、DC"时才有效

通道过荷指示灯:指示输出信号的过荷状态


通道增益开关 K₁ (扳动开关, 3位): 供选择增益使用

注意:增益 K₁ 应尽量选在较低增益档,这样可以减小输出噪声,以提高仪器的信噪比

通道增益开关 K2(旋转开关,6位):供选择增益使用

注意:

A、电压输入增益为 $K_2=10^{-2}$, 10^{-1} , 1 , 10 , 10^2 , 10^3



http://www.91hke.cn 电话: 0335- 4044173 4288508 传真: 0335- 4034788

B、电荷输入增益为 $K_2=10^{-2}$, 10^{-1} , 1 , 10 , 10^2 , 2×10^2

通道功能选择开关(旋转开关,9位):可以选择电压或电荷输入及其不同的功能(直流 DC、交流 AC 或积分 - -)

注意: 此开关最后空两位

通道电压输入端子(BNC 插座):供输入电压使用

通道电荷输入端子(微型插座):供输入电荷使用

2、仪器后面板(如图2)

总输出插座: 1-n 芯分别对应 1-n 通道输出(n 为通道数), 其余为地 仪器电路接地端子

仪器机壳接地端子


交流电源插座:供交流电源输入使用,本插座附带有保险管及备用保险管盘,更换保险管时,请拔下电源插头,以防触电;保险管规格为0.5A 直流电源插座(四芯航空插座):供直流电源输入使用,请注意各线的极性

- 1 芯(红线) 正电源 V₊, 9-12V
- 2 芯 (绿线) 负电源 V₋ , (9-12) V
- 3、4芯(黄、蓝线) 地

电源开关:供开机、关机使用,同时也可选择交流、直流供电电源

通道电压输出端子(BNC 插座):供输出电压信号使用

http://www.91hke.cn 电话: 0335-4044173 4288508 传真: 0335-4034788



图二 仪器后面板

五、使用方法及注意事项

1、开机使用本仪器前请仔细阅读本说明书,待了解仪器工作原理后方可开机使用

- 2、正式测量数据前,仪器需预热 15 分钟,以保证测量精度
- 3、测量过程中,应随时观察仪器过荷指示灯;如发现其点亮,必须重新调整仪器状态,直至该灯熄灭后方可继续测量使用
- 4、被测量值的计算方法
- 设 电荷输入端传感器灵敏度为 Sg(Pc/U)

仪器设定总增益为 K=K₁ × K₂

仪器输出端所测得输出电压为 V(mV)

功能选择开关置"电压、DC"或"电压、AC"

则 被测输入电压值为 $V_x=V/K(mV)$

功能选择开关置"电压、积分 - - "

积分 : 被测输入电压积分值为 $V_{R} = V/K (mV \times S)$

积分 :被测输入电压积分值为 $V_R = V/10 \times K (mV \times S)$

积分 :被测输入电压积分值为 $V_{R} = V/10^2 \times K (mV \times S)$

功能选择开关置"电荷、线性"

则被测输入信号值为 $U_x=V/K \times Sg(U)$

功能选择开关置"电荷、积分 - - "

积分 : 被测输入信号积分值为 $U_{R} = V/K \times Sg(U \times S)$

积分 : 被测输入信号积分值为 $U_{R} = V/10 \times K \times Sg(U \times S)$

积分 : 被测输入信号积分值为 $U_{R} = V/10^2 \times K \times Sg (U \times S)$

http://www.91hke.cn 电话: 0335-4044173 4288508 传真: 0335-4034788

上述公式中, S 为时间单位秒。

六、随机附件

1、使用说明书:1份

2、交流电源线:1条

3、直流电源线:1条

4、输出线 Q9-Q9:1条/通道

http://www.91hke.cn 电话: 0335- 4044173 4288508 传真: 0335- 4034788

秦皇岛市恒科科技有限公司

地址 秦皇岛市北戴河开发区金城路 11号

电话:0335-4044173 4288508

传真:0335-4034788

网址:http://www.91hke.cn

E-mail: hkkj@vip.163.com

http://www.91hke.cn 电话: 0335- 4044173 4288508 传真: 0335- 4034788